



Presupuesto: 3395

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **EDGAR MENDOZA**

Vehículo

Marca: **NISSAN ROGER**

Modelo: **2010**

Placas: **NET5398**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR RUDO EL APLICAR VOCIDAD

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA GARANTIA CON SOPORTE	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**