



 Carmool

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3408

Cliente

Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.** Marca: **VOLKSWAGEN**

C.V.

SAVEIRO

Modelo: 2012

Placas: 1699CL ECO 229

Síntomas y/o comentarios

SE PRENDE FOCO INDICADOR DE PSI DE ACEITE

Servicios

Descripción

Elementos

Descripción

Precio total: **\$0.00**