



Presupuesto: 3416

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **OMAR AMADOR**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1998**

Placas: **995MBS**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CHECAR FUGA DE ANTICONGELANTE NOTA: CONSUMO DE ANTICONGELANTE DESMONTAR CABEZA PARA PRUEBA HIDRAULICA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,650.00	