



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3423

Cliente

Nombre: **GERMAN STAELMANN
GONZALEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET MERIVA**
Modelo: **2004**
Placas: **318TFJ**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR AFINACIÓN, SERVICIO DEVERIFICACIÓN, CHECAR MARCADOR DE TEMPERATURA FUGA DE FLUIDO, CLUTCH
OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 80% TRASERAS 50% DE VIDA, INDICADOR DE TEMPERATURA SI MARCA NOTA:
SE LAVÓ CHASIS PARA IDENTIFICAR FUGA DE ACEITE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00
Lavado de chasis	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$1,950.00**