



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3477

Cliente

Nombre: **ANA MARIEL**

Vehículo

Marca: **NISSAN SENTRA**

Modelo: **2008**

Placas: **NCT4821**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR PSI DE ACEITE DE MOTOR FOCO PRENDE INTRMITENTE SE APAGO EL MOTOR EN MARCHA

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|----------|
| Desmontar Carter limpieza de coladera | SI | \$600.00 |
| Diagnóstico: P162F P1777 se refiere a falla en transmisión P0171 mezcla pobre | SI | \$400.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------------------------------|
| | Precio total: \$1,000.00 |