



Presupuesto: 357

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **OMAR GARCIA MARTINEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SONIC**

Modelo: **2017**

Placas: **NFH2558**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO: MAL FUNCIONAMIENTO EN PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, DESMONTAR BOMBA PARA PRUEBA EN BANCO M.O. 1600

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Un diagnostico	SI	\$150.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$150.00**