



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: OMAR VIVEROS	Marca: NISSAN MAXIMA
	Modelo: 2011
	Placas: 683WUP

Síntomas y/o comentarios
SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,650.00