



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3862

Cliente

Nombre: **LANDY FLORES DIAZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2014**

Placas: **407ZTS**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR AFINACIÓN, SERVICIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 70% TRASERAS 50% DE VIDA

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--------------------------|------------|------------|
| Corrección de parámetros | SI | \$600.00 |
| Traslado a verificación | SI | \$1,050.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------------------------------|
| | Precio total: \$1,650.00 |