



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3900

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2021**

Placas: **KU7910A**

Síntomas y/o comentarios

Falla en tablero de indicador de PSI de aceite en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Se checaron arnés y sensor en buen estado no presenta ruido extraño por falta de lubricación interno en el motor	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00