



Presupuesto: 3939

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **DIEGO RUIZ**

Vehículo

Marca: **DODGE CHALLENGER**

Modelo: **2014**

Placas: **PCJ9310**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR FALLA PENDIENTE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
CAMBIO DE SENSORES DE OXIGENO	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**