



Presupuesto: 3940

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtémoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ARMANDO PEREZ CRUZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**

Modelo: **2006**

Placas: **NYZ1419**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de línea de alimentación y rellenar electrolito bomba	SI	\$750.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$750.00**