



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3958

### Cliente

Nombre: **GERMAN STADELmann**  
**GONZALEZ**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET MERIVA**  
Modelo: **2004**  
Placas: **318TFJ**

### Síntomas y/o comentarios

CHECAR FUGA DE FLUIDO, SERVICI DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES: DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA EMPACAR

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$1,650.00</b>