



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 397

Cliente

Nombre: **ANGELICA POSADAS**

Vehículo

Marca: **RENAULT MEGANE**

Modelo: **2006**

Placas: **846ZGH**

Síntomas y/o comentarios

REVISIÓN DE FRENOS NOTA: ÚNICAMENTE UNA BOLSA DE PLÁSTICO PEGADA EN EL SISTEMA DE ESCAPE

Servicios

Descripción

Autorizado

Importe

Elementos

Descripción

Importe

Precio total: **\$0.00**