



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4039

Cliente

Nombre: **LUX SANY S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **NISSAN NP300**

Modelo: **2016**

Placas: **7977CM**

Síntomas y/o comentarios

Check prendido, servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de linea de sensor de oxígeno O2	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$928.00