



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4051

Cliente

Nombre: **SERGIO SEGOVIA MENDEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2000**

Placas: **474PDP**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR SE APAGA, SERVICIO DE VERIFICACIÓN A CUENTA 1.000.00

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|------------|
| Corrección de parámetros y cambio de sensor temperatura | SI | \$696.00 |
| Traslado a verificación | SI | \$1,050.00 |
| Cambio de cuerpo de aceleración y acoplamiento | SI | \$928.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-----------------------------|------------|
| Un sensor de temperatura VW | \$386.00 |
| Un cuerpo de aceleración VW | \$2,850.00 |

Precio total: **\$5,910.00**