



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4081

Cliente

Nombre: **ROBERTO LINARES Y
MIRANDA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**
Modelo: **2017**
Placas: **NNW6922**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de fuga de anticongelante, checar afinación, servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00
Cambio de repartidor paso de anticongelante	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un repartidor paso de anticongelante VW	\$680.00

Precio total: **\$3,130.00**