



# Presupuesto: 4109

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **ENRIQUE VARGAS**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**

Modelo: **2008**

Placas: **MCW7858**

### Síntomas y/o comentarios

Cambio de aceite de caja de velocidades, checar balero delantero derecho

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**