



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

**Cliente**  
Nombre: SAUL MORENO

**Vehículo**  
Marca: HONDA FIT  
Modelo: 2019  
Placas: U22BDR

Síntomas y/o comentarios  
SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,050.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,050.00	