



Presupuesto: 433

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI i10**

Modelo: **2019**

Placas: **NHZ2372**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO NOTA MONITORES INACTIVOS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00
Corrección regularizar verificación	SI	\$1,960.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$2,910.00	