



Presupuesto: 4411

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CARLOS CALDERON TABOADA**

Vehículo

Marca: **MAZDA MX5**

Modelo: **2011**

Placas: **MNA683B**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CHECAR FUGA DE ANTICONGELANTE NOTA: No se encuentran rasgos de anticongelante en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$720.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$720.00**