



Presupuesto: 4417

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **AUDI A3**

Modelo: **2012**

Placas: **NNL3431**

Síntomas y/o comentarios

Checar control de vidrios y códigos check prendido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Se destapo puerta izquierda falla en controles pendiente de reparar posible linea dañada	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**