



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4422

Cliente

Nombre: **RICARDO ROSALES**

Vehículo

Marca: **BMW 320i**

Modelo: **2017**

Placas: **PZX341B**

Síntomas y/o comentarios

Cambio de bomba de agua, tubo de paso de anticongelante "ERROR DE CAPTURA EN PLACAS"

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**