



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4428

Cliente

Nombre: **MIGUEL YAÑEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1998**

Placas: **475NND**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$500.00
Traslado a verificación	SI	\$1,100.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,600.00