



Presupuesto: 4447

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Cesar Enrique**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2018**

Placas: **E31BWV**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO FALLA DE MOTOR PIERDE FUERZA SE QUEDA ESTATICO A 100 KILOMETROS, GASTO DE GASOLINA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico: códigos pendientes PU423 P0441 desmontar convertidor catalítico dañado	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**