



# Presupuesto: 4456

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**  
Modelo: **2017**  
Placas: **PAD6566**

### Síntomas y/o comentarios

Reporta el operador falla en sistema de carga alternador: El alternador se encuentra trabajando adecuadamente tenemos revoluciones inestables en observación

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpeza en cuerpo de aceleración y ajuste "sin costo" en OBSERVACION	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**