



Presupuesto: 4499

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: CARLOS SIFUENTES	Marca: SEAT LEON
	Modelo: 2014
	Placas: 645ZGW

Síntomas y/o comentarios
Checar ruido al girar hacia la izquierda

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**