



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: BRUDIFARMA S.A. DE C.V.	Marca: FORD TRANSIT
	Modelo: 2022
	Placas: LE19754

Síntomas y/o comentarios

Corregir fuga de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**