



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4603

Cliente

Nombre: **VICTOR RANGEL ROSALES**

Vehículo

Marca: **BMW 118i**

Modelo: **2010**

Placas: **PEF9543**

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO FALLA EN BAJA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
No sirve el bus OBD2	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00