



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

servicio de lubricación, cambio de bomba de agua, cambio de junta de turbo checar fuga

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de lubricación cambio de aceite y filtros lavado y engrasado pegar sensor de filtro de aire, cambio de plafón trasero derecho rojo a la unidad VW DELIVERY PLACAS LE41328	SI	\$4,292.00
Cambio de bomba de agua	SI	\$1,392.00
Desmontar turbo para hacer cuerdas de múltiple	SI	\$1,741.00

Elementos

Descripción	Importe
Un plafón de iluminación rojo 12/24	\$320.00
Una bomba de agua BW	\$4,847.00
Anticongelante	\$696.00
Un filtro de aceite	\$789.00
Un purificador filtro de aire	\$2,228.00
Un filtro de combustible	\$789.00
Un filtro de combustible separador	\$679.00
Aceite CF4 15W40 R2 Sh	\$3,029.00

Precio total: **\$20,802.00**