



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4722

Cliente

Nombre: **Jean Louis Said**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CRAFTER

Modelo: **2020**

Placas: **PWW961D**

Síntomas y/o comentarios

checar sistema de marcha ocasionalmente no da marcha

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar marcha soldar campana de aluminio	SI	\$1,840.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,840.00