



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4767

Cliente

Nombre: **José Santiago**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN BORA**

Modelo: **2010**

Placas: **NLV5534**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico prende el check esporádico Nota códigos en observación P0106 P2177 P0106

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza a cuerpo de aceleración y sensor MAP	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Un solución clean liqui moly	\$291.00

Precio total: **\$1,219.00**