



Presupuesto: 4772

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **OMAR BAUTISTA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2017**

Placas: **F94BKE**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO DE FALLA CHECK Y ABS PRENDIDOS, SE ACELERA EN RALENTI

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Modulo de ABS dañado codigo U0121	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$400.00