



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 479

Cliente

Nombre: **JOSE AMADOR**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1998**

Placas: **995MBS**

Síntomas y/o comentarios

SERV. DE VERIFICACION. (revisar afinacion)

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
	\$0.00

Precio total: **\$1,550.00**