



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 4796

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00772**

Síntomas y/o comentarios

Limpieza a radiador, checar puntos de seguridad, calibración de balatas checar ventanilla lado derecho Nota programar para cambio de elevador de cristal derecho, balatas delanteras

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar radiador para servicio de limpieza	SI	\$1,624.00
Cambio de plafón trasero derecho foco de faro derecho	SI	\$464.00

Elementos

Descripción	Importe
Un plafón de iluminación rojo 12/24	\$320.00
Un foco de faro 24V	\$70.00
Aceite CF4 15W40 R2 Sh	\$3,029.00

Precio total: **\$5,507.00**