



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4807

### Cliente

Nombre: **NICOLAS DELGADO**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET ASTRO**

Modelo: **1997**

Placas: **NNF1097**

### Síntomas y/o comentarios

Checar falla de RPM, calibración de balatas traseras

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza y calibración de cuerpo de aceleración	SI	\$800.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$800.00</b>