



Presupuesto: 4822

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Abel Guzman**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2010**

Placas: **NLL8601**

Síntomas y/o comentarios

Falla de motor, checar paso de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar cabeza, cambio de junta y kit de distribución	SI	\$1,800.00
Rectificadora cepillar cabeza, soldar, calibración	SI	\$1,900.00

Elementos

Descripción	Importe
Un kit de distribución LUK	\$1,950.00
Juntas y sellos	\$642.00
Kit de afinación aceite 10W30 syntetic	\$2,044.00
Una toma con bulbo	\$229.00
Un sensor de CPK VW	\$800.00
Una guía de bayoneta	\$118.00
Anticongelante	\$232.00

Precio total: **\$9,715.00**