



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 4932

### Cliente

Nombre: **Ulises Gonzales**

### Vehículo

Marca: **MAZDA 6**

Modelo: **2008**

Placas: **NWD8952**

### Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico de ABS no funciona el velocímetro, check prendido

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico U0121 U0155 error de comunicación CAN modulo de ABS dañado P061 válvula control circuito bajo cambiar	SI	\$400.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$400.00</b>