



Presupuesto: 4985

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **NICOLAS DELGADO**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET ASTRO**

Modelo: **1997**

Placas: **NNF1097**

Síntomas y/o comentarios

Falla de moto se apaga, calibración de balatas

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambiar válvula IAC	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$0.00	