



# Presupuesto: 504

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **JESUS HERRERA ORTEGA**

### Vehículo

Marca: **ALFA ROMEO**

**Giulietta**

Modelo: **2016**

Placas: **J06AMA**

### Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE PARÁMETROS, SERVICIO DE VERIFICACIÓN

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros, cambio de sensor de oxígeno B1	SI	\$1,200.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un sensor oxígeno (original 13301)	\$3,469.00

Precio total: **\$5,619.00**