



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5208

Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **HYUNDAI GRAN i10**

Modelo: **2016**

Placas: **Y49ACH**

Síntomas y/o comentarios

Diagnóstico falla no responde

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico código P0014 posición de árbol de levas corregir tiempo de distribución, clutch en mal estado, diagnóstico "sin costo"	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00