



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 5210

### Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**

Modelo: **2017**

Placas: **PEH6851**

### Síntomas y/o comentarios

Checar motor aceite gris Nota se encontró aceite contaminado de rasgos grises de metal del desgaste de la cabeza al retirar tenemos que cambiarla de igual manera desmontar motor para valorar metales de cigüeñal

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de aceite con aditivo y filtro "sin costo por garantía"	SI	\$0.00

### Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$0.00</b>