



Presupuesto: 523

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **OWALDO RUBIO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2016**

Placas: **F16AHH**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$1,550.00**