



Presupuesto: 5264

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **HUGO OMAÑA**

Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ**

CLA200

Modelo: **2018**

Placas: **T12BKD**

Síntomas y/o comentarios

Checar fuga de aceite, vibra al acelerar Nota cambiar soporte de transmisión

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de base de filtro de aceite	SI	\$3,500.00

Elementos

Descripción	Importe
Aceite 5W30 Liqui Moly	\$350.00

Precio total: **\$3,850.00**