



Presupuesto: 5290

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **Oscar Celis**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**

Modelo: **2020**

Placas: **L29BCT**

Síntomas y/o comentarios

Corrección de parámetros rechazado en verificación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico ok	SI	\$200.00

Elementos	Descripción	Importe
Precio total: \$200.00		