



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: Lilia Hernández Martínez	Marca: MAZDA M3
	Modelo: 2018
	Placas: A86BJR

Síntomas y/o comentarios
Checar suspensión, dirección rechina

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico dirección con exceso de juego desmontar para su valoración	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$400.00	