



Presupuesto: 545

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ABEL DELGADO**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**

Modelo: **2010**

Placas: **973XAJ**

Síntomas y/o comentarios

CONSUMO EN EXCESO DE GASOLINA DIAGNOSTICO: MEDIDOR DE GASOLINA EN MAL ESTADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnostico: consumo adecuado de gasolina	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$200.00**