



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5460

Cliente

Nombre: **Israel Olvera**

Vehículo

Marca: **PEUGEOT PARTNER**

Modelo: **2018**

Placas: **LWY618A**

Síntomas y/o comentarios

Instalar bulbo de temperatura externo, checar perdió potencia el motor checar turbo y filtro de partículas catalizador

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar turbo, múltiples, filtro de partículas, para servicio de limpieza	SI	\$2,500.00
Instalación de bulbo externo de temperatura	SI	\$2,100.00
Servicio de lubricación, cambio de aceite y filtros	SI	\$2,200.00

Elementos

Descripción	Importe
Kit de filtros y Aceite CF 4 15W40 R4 UHD	\$2,775.00
Limpiador de filtros Liqui Moly	\$951.00

Precio total: **\$10,526.00**