



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5474

Cliente

Nombre: **OMAR AMADOR**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1998**

Placas: **995MBS**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de verificación, Checar nivel de anticongelante

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$1,150.00

Elementos

Descripción	Importe

Precio total: **\$1,150.00**