



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5490

Cliente

Nombre: **MARCOS RIOS**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SPARK**

Modelo: **2020**

Placas: **PDP8535**

Síntomas y/o comentarios

Checar sistema de carga OK, checar ruido en poleas OK y banda de accesorios OK, rotación de llantas Nota se encontraban flojas las terminales de batería

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Checar sistema de carga acondicionar terminales de batería	SI	\$696.00
Rotación de llantas	SI	\$232.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$928.00