



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 5581

Cliente

Nombre: **ARMANDO PEREZ CRUZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**

Modelo: **2006**

Placas: **NYZ1419**

Síntomas y/o comentarios

Checar dirección se pone dura Nota Modulo de dirección con avería en observación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Códigos pendientes en observación 00975 - 01309 - 01598	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**